

### Daños por sismo del 18 de abril cerca de Petatlán, Gro.

Según información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el pasado 18 de abril ocurrió un sismo de 7.2 grados en la escala de Richter; a 40 km al Sur de Petatlán en el estado de Guerrero. Este sismo se presentó a las 09:27:23 horas (centro de México) y a tan solo 10 Km de profundidad.




Figura 1. Porcentaje de pérdida respecto al estado, ocasionadas por el sismo del 18 de abril y tomando como base una cartera representativa del sector asegurador y evaluada con el Sistema R.



Figura 3. Daños en la fachada de la sucursal Bancomer ubicada sobre la Av. Juárez y Bucareli. Fuente: [www.eluniversal.com.mx](http://www.eluniversal.com.mx)

En las delegaciones **Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza**, se presentaron 15 bardas caídas; además de 48 estructuras con algún tipo de daño. Así mismo, se presentaron 4 casos de fuga de gas y 3 de agua en la delegación **Azcapotzalco**, así como una más en la delegación **Cuauhtémoc**.



Figura 4. Derrumbe de una barda ubicada en la colonia Juárez. Fuente: [www.eluniversal.com.mx](http://www.eluniversal.com.mx)

## Daños

### Distrito Federal

El Gobierno del Distrito Federal, reubicará a 55 familias que resultaron damnificadas con los daños causados en el edificio "Centaurio", de 16 niveles ubicado en la colonia Doctores, luego de que esta estructura se catalogara como "no habitable" a causa del sismo.




Figura 2. Daños en muros del edificio "Centaurio". Fuente: <http://www.cuartoscuro.com/>



Figura 5. Caída de un árbol en la esquina de Cumbres de Maltrata y Mitla. Fuente: [www.excelsior.com.mx](http://www.excelsior.com.mx)



Figura 6. Daños en ventanas de la Unidad Habitacional de Tlatelolco. Fuente: <http://www.cuartoscuro.com/>



Figura 7. Transformador de energía ubicado en Insurgentes y Durango en peligro de caída. Fuente: [www.eluniversal.com.mx](http://www.eluniversal.com.mx)

En el distribuidor vial San Antonio, se informó la presencia de una grieta sobre la carpeta asfáltica a causa del sismo.

En algunas colonias de **Xochimilco**: La Cebada, Barrio 18, Tepepan y Bosques Residencial del Sur; así como la **Unidad Villa Coapa**, hubo cortes en la energía eléctrica por varias horas. También hubo cortes de energía en la colonia **Los Girasoles**, **CTM**, **Cualhuacán** y **Santa Úrsula**.

### Guerrero

La Secretaría de Gobernación emitió ayer la declaratoria de emergencia para 10 municipios del estado de Guerrero, con lo que se activarán los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias. Por lo menos mil 300 viviendas han resultado dañadas de manera parcial o total.

Como consecuencia del movimiento telúrico, se presentaron 13 derrumbes carreteros; 6 de los cuales se encuentran en **Técpan de Galeana**; 4 en **Zihuatanejo**; 1 en **Chilpancingo** y 1 más en **Pilcaya**. Así mismo se presentaron daños estructurales en 5 edificios gubernamentales, 3 hospitales, 2 centros de salud y 1 escuela; además de daños estructurales en 2 puentes carreteros, la caída de 3 postes de luz y 2 bardas colapsadas.



Figura 8. Grietas en las losas de un edificio en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Fuente: [www.eluniversal.com.mx](http://www.eluniversal.com.mx)

Según informes de Protección Civil, 100 casas de **Petatlán** resultaron afectadas, mientras que, en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo se registraron grietas.



Figura 9. Daños en la fachada de una casa ubicada en Petatlán, Guerrero. Fuente: <http://www.sinembargo.mx>

También se reportaron derrumbes en la superficie de rodamiento del km 180+000 al 190+000 de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, así como el desfasamiento de trabes del puente el Cuajilote, ubicado en el km 111+000, del tramo Tecpan-Zihuatanejo, por lo que se suspendió el tráfico vehicular.



Figura 10. Desplazamiento del asfalto de la carretera que conduce a la ciudad de Tecpan de Galeana en el estado de Guerrero. Fuente: Agencia EFE

### Morelos.

En **Cuautla** se reportaron cuarteaduras en el edificio del centro comercial llamado "El Baratero", ubicado en la calle Vázquez, colonia Centro; así como en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública del mando Único de Cuautla, ubicado en la colonia Plan de Ayala.

En el municipio de **Huitzilac** se reportan varias cuarteaduras en el Auditorio Municipal. También en el templo de Santiago Apóstol de la colonia Centro de **Zacatepec** y en la iglesia de Tlaquiltenco Isidro Labrador se registraron cuarteaduras.

**Tlaxcala.** Solo se presentaron pequeñas fisuras en algunas casas de la comunidad de **Acuitlapilco**.

**Guanajuato.** En la ciudad de Irapuato, las afectaciones en su mayoría fueron grietas o cuarteaduras en algunas edificaciones de algunas empresas, localizadas en el sector de la Ciudad Industrial y del fraccionamiento San José.

**Puebla.** Se reportó la caída de una barda de 8 m de largo por 2.5 m de alto, en un terreno baldío, sin daños ni lesionados mayores.

**Michoacán.** En **Morelia**, El único daño confirmado al momento en esta ciudad se registró en el Templo de San Agustín, donde se generaron algunas grietas y cuarteaduras.




Figura 11. Daños en la fachada de un edificio deshabitado en el centro histórico de Veracruz. Fuente: [www.eluniversal.com.mx](http://www.eluniversal.com.mx)

### Referencias:

Reforma: [www.reforma.com.mx](http://www.reforma.com.mx)

El Universal: [www.eluniversal.com.mx](http://www.eluniversal.com.mx)

Excélsior: [www.excelsior.com.mx](http://www.excelsior.com.mx)

RPP: [www.rpp.com.pe](http://www.rpp.com.pe)

Servicio Sismológico Nacional: [www.ssn.unam.mx/](http://www.ssn.unam.mx/)

### Elaboró:

Sandra Rosio Quiroga Cuéllar ([sandra\\_quiroga@ern.com.mx](mailto:sandra_quiroga@ern.com.mx))

### Revisó:

Carlos E. Avelar F. ([carlos\\_avelar@ern.com.mx](mailto:carlos_avelar@ern.com.mx))