

Pérdidas esperadas del sismo del 4 de abril cerca de Tépán, GRO

Características del evento

País: México
Fecha: 04 de abril, 2013
Hora: 19:58:48 hora de México
Magnitud: 5.3 grados
Ubicación: 26 km SO de Tépán, GRO.
Profundidad: 17 km

Fuente de información: Servicio Sismológico Nacional (SSN)

Notas relevantes

El Director de Protección Civil del municipio de Atoyac de Álvarez, Gro, indicó que ocho viviendas construidas con material frágil fueron afectadas en la comunidad de Buena Vista y La Vainilla.

Pérdida esperada

Porcentaje de la pérdida esperada por estado y respecto al total:

Estado	% Respecto al estado	% Respecto al total
Guerrero	0.0299%	51.94%
D.F.	0.0011%	33.45%
Edo. México	0.0006%	9.60%

Modelo empleado para la obtención de las pérdidas esperadas: RS-MEX® 2.1

Si conoces algún inmueble con daños relacionados por este evento, favor de reportarlo a ERN.

El epicentro se registró entre las placas **Cocos y Norteamérica**




Figura 1. Ubicación del epicentro del sismo de 5.3 del 4 de abril del 2013 de acuerdo al SSN

Elaboró:
 Sandra Rosio Quiroga Cuéllar (sandra_quiroga@ern.com.mx)

Revisó:
 José Juan Hernández González (josejuan_hernandez@ern.com.mx)

Referencias:
<http://www.ssn.unam.mx/>
 Agencia de Noticias IRZA:
<http://www.agenciairza.com>