

Sismo cerca de Tépán, Gro.

Características del evento

Región: 28 km al SO de Tépán, Guerrero, México.
Fecha: 08 de mayo del 2014.
Hora: 12:00:16 (hora del centro de México).
Magnitud Preliminar: 6.6 grados

Fuente de información: Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Notas Relevantes

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SAS) se activó durante este sismo en varias partes del Distrito Federal. Hasta el momento no se reportan daños considerables.

Hasta las 12:30 hrs, el SSN ha registrado 2 réplicas del sismo. La primera a las 12:16 hrs con magnitud de 5.1 grados y la segunda a las 12:26 hrs con magnitud de 4.9 grados en la escala de Richter.




Figura 1. Mapa de aceleración máxima del suelo, elaborado de forma inmediata al ocurrir el sismo, por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional de Autónoma de México (UNAM).



Figura 2. Placas tectónicas y ubicación del epicentro del sismo de 6.6 grados del 08 de mayo del 2014 (datos del SSN)

Elaboró:
Sandra Rosio Quiroga Cuéllar (sandra_quiroga@ern.com.mx)

Revisó:
Carlos Eduardo Avelar (carlos_avelar@ern.com.mx)

Referencias:
Servicio Sismológico Nacional: <http://www.ssn.unam.mx/>