

**IC**  
INGENIERIA  
CIVIL



**Colegio de  
Ingenieros  
Civiles de  
México, A. C.**

580 / AÑO LXVII / OCTUBRE 2017 \$60

**¿Qué ocurrió el 19 de septiembre?**



# ¿Qué o 19 de septiembre

Los ingenieros y sismólogos de la UNAM, gracias a múltiples investigaciones basadas en miles de registros sísmicos en la Ciudad de México y al desarrollo de herramientas sofisticadas, han podido cartografiar, en toda la mancha urbana, valores de aceleración experimentados el pasado 19 de septiembre para diferentes tipos de estructuras. El siguiente comunicado se emitió el día 23 de septiembre, cuatro días después del terremoto.

VÍCTOR MANUEL  
**CRUZ ATIENZA**  
Departamento de  
Sismología,  
Instituto de  
Geofísica,  
UNAM.

SHRI  
**KRISHNA SINGH**  
Sismólogo y  
profesor emérito.  
Instituto de  
Geofísica,  
UNAM.

MARIO  
**ORDAZ  
SCHROEDER**  
Coordinación  
de Ingeniería  
Sismológica,  
Instituto  
de Ingeniería,  
UNAM.

**Mucho nos preguntamos** si el sismo del 19 de septiembre de 2017, de magnitud 7.1, fue más fuerte en la Ciudad de México que el terremoto de magnitud 8.0 de 1985. Sólo por la enorme diferencia en magnitud de los dos eventos, uno podría suponer que no. Esto tiene sentido, ya que el sismo de 1985 liberó 32 veces más energía sísmica que el del 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, en 1985 el epicentro fue muy lejano y bajo las costas del estado de Michoacán, a más de 400 km de la capital, mientras que el de 7.1 ocurrió apenas 120 km al sur de la ciudad. Al propagarse, las ondas sísmicas se atenúan rápidamente. Por ello, a pesar de que la ruptura que generó las ondas sísmicas el 19 de septiembre de este año es mucho menor que la de 1985, las sacudidas en la Ciudad de México fueron tan violentas. A continuación veremos por qué.

## ¿Dónde y por qué ocurrió el sismo?

La ruptura del sismo del 19 de septiembre de 2017 ocurrió dentro de la placa oceánica de Cocos (i.e., sismo intraplaca), por debajo del continente, a una profundidad de 57 km (véase figura 1). Si bien este tipo de sismo no es el más común en México, de ninguna manera es extraordinario. En la figura 1 se muestran los epicentros y profundidades de algunos sismos similares, incluyendo el del pasado mes de septiembre. Estas rupturas se producen a profundidades mayores que los típicos sismos de subducción como el de 1985, que tienen lugar bajo las costas del Pacífico mexicano sobre la interfaz de contacto entre las placas tectónicas de Cocos y de Norteamérica (línea roja en la figura 1).

Los sismos intraplaca, de profundidad intermedia, se producen por esfuerzos extensivos a lo largo de la placa de Cocos. Las fallas geológicas asociadas a estos sismos se conocen con el nombre de “fallas normales”. Es preciso mencionar que estudios realizados para

sismos intraplaca en México muestran que, por año, la probabilidad de que la intensidad de las sacudidas en la Ciudad de México debidas a este tipo de terremotos sea grande es muy similar a la de los sismos típicos de subducción, como el de 1985, entre otros. Esto implica que el peligro sísmico en la capital asociado a los sismos intraplaca (como los del 7 y 19 de septiembre de 2017) es tan grande como el de los sismos más comunes que ocurren bajo las costas del Pacífico mexicano.

## ¿Por qué tantos daños?

Gracias a la vasta red de acelerógrafos y sismómetros que registraron ambos terremotos en la Ciudad de México, y a los esfuerzos de muchos sismólogos e ingenieros mexicanos, hoy hemos entendido mejor qué ocurrió. Uno de los ingredientes que utilizan los ingenieros civiles para calcular las estructuras de los edificios de la Ciudad de México es la aceleración máxima ( $A_{max}$ ) del suelo producida por las ondas sísmicas. En 1985, la  $A_{max}$  en Ciudad Universitaria (CU), que está en suelo firme (véase figura 2), fue de 30 gal ( $1 \text{ gal} = 1 \text{ cm/s}^2$ ), mientras que la  $A_{max}$  del 19 de septiembre de 2017 fue de 57 gal. Es decir que el suelo en la zona cercana a CU experimentó una sacudida dos veces mayor que en 1985.

Sin embargo, todos sabemos que gran parte de la Ciudad de México está edificada sobre sedimentos blandos de los antiguos lagos que existieron en el valle. Estos sedimentos provocan una enorme amplificación de las ondas sísmicas en la Ciudad de México que, probablemente, sea la más grande reportada en el mundo.

Para dar una idea tangible, la amplitud de las ondas sísmicas con periodos cercanos de 2 segundos en la Zona del Lago o zona blanda (colonias Roma, Condesa, Centro y Doctores) puede llegar a ser 50 veces mayor que en un sitio de suelo firme de la Ciudad de México. Sin

# currió el de 2017 en México?

embargo, como las ondas también se amplifican en el suelo firme de la periferia con respecto a lugares lejanos de la Ciudad de México, la amplitud en la Zona del Lago puede ser de 300 a 500 veces mayor. En algunos sitios de la Zona del Lago, las aceleraciones máximas del suelo producidas por el sismo de magnitud 7.1 fueron menores a las registradas en 1985. Por ejemplo, en la estación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT, véase figura 2), que se encuentra en dicha zona, la Amax en 1985 fue de 160 gal, mientras que el pasado 19 de septiembre fue de 91 gal.

En otros sitios de la Zona del Lago, las aceleraciones del suelo durante el sismo reciente fueron, muy probablemente, mayores que la registradas en 1985. Se trata de un patrón de movimiento complejo y muy variable en el espacio.

Un análisis detallado del movimiento del suelo producido por ambos sismos en la Ciudad de México revela cosas interesantes. De la misma manera que sucede con el sonido emitido por una cuerda de guitarra, los sismos están formados por ondas con diferentes periodos de oscilación. Los sismogramas registrados muestran que la amplitud de las ondas sísmicas con periodos de oscilación menores a 2 segundos fue mucho más grande en 2017 que en 1985 (en promedio unas cinco veces), *grosso modo*, en toda la ciudad. Sorprendentemente, sucede lo contrario para ondas con periodos mayores de 2 segundos, cuya amplitud fue mucho mayor en 1985 (hasta 10 veces mayor). Como veremos abajo, esto tiene fuertes implicaciones en el tipo de daños observados durante ambos terremotos.




Figura 1. Localizaciones del sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre de 2017 (color rojo) y de algunos otros del mismo tipo en la región. Las pelotas de playa ilustran la orientación de las fallas y la dirección en que se deslizaron. Todas estas son fallas de tipo normal.

En resumen, los movimientos del suelo debidos al sismo de magnitud 7.1 fueron muy violentos y, de cierto modo, comparables a los de 1985 a pesar de haber sido provocados por una ruptura (falla geológica) mucho más pequeña que, sin embargo, ocurrió mucho más cerca de la ciudad.




Figura 2. Espesor de la cuenca sedimentaria donde se encuentra gran parte de la Ciudad de México. Nótese la localización del terremoto del 19 de septiembre en el cuadro de la parte superior izquierda. Los puntos azules indican los sitios de dos estaciones sísmicas que registraron los terremotos de 1985 y 2017. La región entre los contornos azul y rojo representa la zona de transición entre el suelo firme y el suelo blando.

► Uno de los ingredientes que utilizan los ingenieros civiles para calcular las estructuras de los edificios de la Ciudad de México es la aceleración máxima ( $A_{max}$ ) del suelo producida por las ondas sísmicas. En 1985, la  $A_{max}$  en Ciudad Universitaria (CU), que está en suelo firme, fue de 30 gal ( $1 \text{ gal} = 1 \text{ cm/s}^2$ ), mientras que la  $A_{max}$  del 19 de septiembre de 2017 fue de 57 gal. Es decir que el suelo en la zona cercana a CU experimentó una sacudida dos veces mayor que en 1985.

### Y los edificios, ¿qué sintieron?

Para los edificios, la situación no es tan sencilla. La aceleración máxima del suelo no es necesariamente lo que pone en riesgo su estabilidad. Por el contrario, al ser estructuras de dimensiones (alturas) diferentes, su vulnerabilidad es muy variada. Ondas con mayor periodo de oscilación amenazan estructuras más altas. Contrariamente, ondas con periodos más cortos amenazan estructuras más bajas.

Para identificar qué estructuras pudieron verse afectadas por el sismo de 2017, los ingenieros y sismólogos calculan lo que llaman las “aceleraciones espectrales” a partir de los sismogramas registrados. Dichos valores

nos dan una idea de las aceleraciones que pudieron experimentar, en sus azoteas, edificios con diferentes alturas. Las aceleraciones espectrales en CU (suelo firme) indican que los edificios de 1 a 12 pisos cercanos a la estación sísmica experimentaron una aceleración de 119 gal en promedio, que es aproximadamente dos veces mayor que la observada en 1985 (véase figura 4a). En contraste, las estimaciones en la estación SCT (suelo blando) muestran que edificios pequeños de este tipo cercanos a la estación experimentaron una aceleración promedio de 188 gal, muy similar a la de 1985 (figura 4b).


Por otro lado, edificios más altos, de entre 12 y 20 pisos, experimentaron una aceleración promedio en CU de 60 gal, 30% menor a la de 1985, que fue de 85 gal (figura 4a). La diferencia más clara entre los dos terremotos ocurrió en suelo blando para edificios con más de 15 pisos. En la figura 4b se muestra claramente cómo en 1985 los edificios de este tipo cercanos a la estación SCT experimentaron aceleraciones de 1.5 a 4.9 veces más grandes que

las observadas el 19 de septiembre de 2017. En 1985, algunas de estas grandes estructuras experimentaron aceleraciones de hasta 760 gal. Como referencia, la aceleración de la gravedad terrestre (esto es, la de un cuerpo en caída libre) es de 981 gal.

Como veremos a continuación, la estación SCT no está en la zona con los mayores daños, que se encuentra más al oeste (hacia las colonias Roma y Condesa), principalmente en la Zona de Transición de la cuenca sedimentaria. Un análisis similar al de la figura 4 a partir de registros en dichas colonias permitirá estimar qué tipos de edificios fueron los más amenazados. En esa zona, esperamos aceleraciones mayores que las de la SCT para edificios de 4 a 10 pisos.

Los ingenieros y sismólogos de la UNAM, gracias a múltiples investigaciones basadas en miles de registros sísmicos en la Ciudad de México y al desarrollo de herramientas sofisticadas, han podido cartografiar, en toda la mancha urbana, valores de aceleración experimentados el pasado 19 de septiembre para diferentes tipos de estructuras.

Dichas herramientas fueron desarrolladas en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y operan automáticamente en tiempo real. Con ellas, se generan mapas de intensidad en toda la ciudad pocos minutos después del sismo, los cuales son útiles para identificar, rápidamente,



Fuente: ERN Ingenieros Consultores, ERNTérate, Nota de interés al respecto del sismo del 19 de septiembre de 2017, publicada el 23 de septiembre de 2017.

Figura 3. Localización de daños graves y colapsos durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 (puntos rojos). El mapa contiene de fondo la información del periodo natural del suelo (degradado de colores), que es una característica que determina el potencial de amplificación del suelo blando de la ciudad. La zona en tonos grises representa los periodos de 0.5 a 1.0 segundos, también conocida como Zona de Transición.

las zonas potencialmente dañadas. La figura 5 ilustra claramente esto para el sismo del 19 de septiembre de 2017. Ahí se puede apreciar que existe una clara correlación entre los daños ocurridos (es decir, los edificios colapsados o fuertemente dañados) y las zonas donde se produjeron las mayores aceleraciones espectrales. Consistentemente con lo explicado en el párrafo anterior, el reciente sismo de magnitud 7.1 dañó, en su mayor parte, estructuras relativamente pequeñas, de entre 4 y 7 pisos, a lo largo de una franja con orientación Norte-Sur dentro de la Zona de Transición (entre las zonas de suelo firme y blando), al poniente de la Zona de Lago (véanse figuras 3 y 4). En contraste, las estructuras dañadas en 1985 fueron en su mayoría más grandes, con alturas de entre 7 y 14 pisos.

### ¿Por qué los daños se concentraron en ciertas zonas de la ciudad?

La violencia del movimiento del suelo en la Ciudad de México depende principalmente del tipo de suelo donde nos encontremos. Como ya se dijo, gran parte de la ciu-

dad está asentada en suelo blando, sobre sedimentos lacustres (contorno rojo en la figura 2).

En la figura 5 se muestra la aceleración estimada en las azoteas de edificios de 7 a 10 pisos (con periodos de resonancia cercanos a 1 segundo) provocada por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Cabe precisar que este mapa fue generado en forma automática, casi en tiempo real, por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, por lo que se hizo público unos minutos después del sismo. Como ya se dijo, existe una clara correlación entre la franja roja de máxima aceleración al poniente de la cuenca y la localización de los edificios colapsados o fuertemente dañados. También es sorprendente la correlación que hay entre los valores grandes de aceleración (franja roja) y la geometría (espesor) de los sedimentos lacustres (véanse figuras 2 y 3). La mayoría de los daños se encuentran al oeste de la cuenca sedimentaria, sobre la Zona de Transición y parte del suelo blando, muy cerca de su límite poniente. Ahí, los sedimentos tienen un espesor de 10 a 30 m. La interacción y amplificación de las ondas sísmicas con esta región de la cuenca sedimentaria provocaron los daños.

Además de la amplificación de las ondas, la duración del movimiento del suelo es también mucho mayor dentro de los sedimentos blandos. Estudios recientes

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA  
División de Educación Continua y a Distancia

25 AÑOS  
FORMANDO INGENIEROS UNAM

¡Participa en el Curso!  
**Patologías y Mecanismos de Falla en Estructuras de Concreto Armado**

Se impartirá del 23 al 26 de octubre de 2017  
de 9:00 a 18:00 horas

Informes  
Tel. 5521-4021 al 24, 5521-7335.  
e-mail: [informes@mineria.unam.mx](mailto:informes@mineria.unam.mx)  
[www.mineria.unam.mx](http://www.mineria.unam.mx)

Lo que pesa en el mundo de la Ingeniería,  
lo enseñamos en **Minería**  
Educación continua y a distancia de la Facultad de Ingeniería

UNAM  
La Universidad de la Nación

muestran que las duraciones más grandes esperadas para periodos de oscilación menores a 2 segundos coinciden con la zona de mayor destrucción para el sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre de 2017. Por ejemplo, la duración de la fase intensa del movimiento en CU fue de 36 segundos, mientras que en la SCT fue de 1 minuto. Por esta razón, tanto la violencia de las sacudidas como su duración en las zonas de Transición y del Lago son las causantes de la destrucción.

### ¿Los daños se debieron a deficiencias en el Reglamento de Construcción?

No tenemos hasta el momento indicios de que las fuerzas de diseño (es decir, los criterios de resistencia estructural) actualmente vigentes en el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México se hayan excedido durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Por lo tanto, los edificios construidos en los últimos años no deberían haber sufrido daños. Sin embargo, en el caso de estructuras comunes, el Reglamento de Construcciones de la ciudad no exige que las edificaciones antiguas sean reforzadas para resistir las fuerzas especificadas en las normas emitidas después de su fecha de construcción. Es posible, entonces, que en el caso de edificaciones antiguas sí se hayan excedido las fuerzas de diseño con las que fueron proyectadas. Independientemente de lo anterior, se sabe que existe un




Figura 4. Aceleraciones experimentadas en las azoteas de edificios con diferentes alturas en los sitios CU (a, suelo firme) y SCT (b, suelo blando) (véase figura 2) para los sismos del 19 de septiembre de 1985 (rojo) y de 2017 (azul). 1 gal = 1 cm/s<sup>2</sup>. Las aceleraciones reportadas corresponden al promedio geométrico de ambas componentes horizontales del movimiento.




Figura 5. Mapa de aceleraciones espectrales para periodos de 1 segundo, correspondientes a la respuesta de estructuras de 7 a 10 pisos. Los triángulos negros muestran las localizaciones de los edificios colapsados o fuertemente dañados.

grave problema por falta de cumplimiento de las normas especificadas en el reglamento vigente de construcción, documentado en proyectos de investigación realizados en la UNAM. En consecuencia, los daños observados se explican mejor con la falta de observancia de las normas, más que por posibles deficiencias en el Reglamento de Construcción actual.

### ¿Esperamos un sismo de mayor intensidad en la Ciudad de México?

Es muy probable. Bajo las costas del estado de Guerrero, por ejemplo, existe una brecha sísmica (segmento donde no ha ocurrido un terremoto significativo en más de 60 años) de 250 km de longitud en donde podría ocurrir un sismo de magnitud superior a 8. Este segmento se encuentra a unos 300 km de la Ciudad de México, es decir, aproximadamente 150 km más cerca que la zona epicentral del terremoto de 1985. Estimaciones hechas por sismólogos de la UNAM plantean que si este sismo ocurriera en un futuro, las aceleraciones del suelo blando en la Ciudad de México podrían ser, bajo ciertas condiciones, mayores que las del sismo reciente de magnitud 7.1, y de dos a tres veces mayores que las de 1985, en particular para edificios de más de 10 pisos. La duración del movimiento del suelo sería mayor que la experimentada en 2017 (alrededor de 3 minutos en su fase intensa) **[7]**

La información utilizada para elaborar esta nota resulta del esfuerzo de investigadores y técnicos académicos de los institutos de Geofísica e Ingeniería de la UNAM.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escribanos a [ic@heliosmx.org](mailto:ic@heliosmx.org)