



H  X A

EDIFICACIÓN EFICIENTE

ANTECEDENTES

- Edificio de 57 pisos
- 2000 personas base y alrededor de 500 personas flotantes.
- En una zona donde el punto de reunión para evacuar se reúnen alrededor de 20 mil personas.
- Brigada administración 30 personas.



ANTES DE R-HEALTH

- De acuerdo a percepción y/o la escala anunciada por parte de SSN, se evacuaba o no las instalaciones para poder verificar los puntos clave estructurales.
- Posterior personal capacitado por el DRO (4 personas) verificaban las instalaciones. (4 a 5 horas).
- Al día siguiente del sismo nuestro DRO acudía a las instalaciones y verificaba de nueva cuenta las instalaciones.
- El DRO el día de recorrido firmaba formato de Inspección Post-Sísmica
- Posterior el DRO enviaba a la semana el informe de la Inspección Estructural.
- Se envía el informe a las diferentes empresas.



CON R-HEALTH

- El personal se concentra en el área de menor riesgo de cada piso y personal de mantenimiento solo revisa los equipos críticos.
- R-Health envía un dictamen de habitabilidad el cual envía por email en un máximo de 10 minutos, el cual lo recibe el Arquitecto de la Torre, el DRO y responsables de la operación del edificio para poder tomar una decisión en base al informe.
- El informe se comparte con los responsable de las diferentes empresas.
- Nuestro DRO acude a las instalaciones para hacer un doble check al día siguiente del evento.





Gracias.